

CANDY



Beschreibung : Eine Candyfarbe unterscheidet sich von anderen durch ihre leuchtende Farbe. Sie ist dazu fähig, durch ihre Leuchtdichte und ihren Tiefgründigkeitseffekt, den Blick einzufangen.

Als Candyfarbe wird das System bezeichnet, das folgendes enthält :
Perlmutterfarbene/metallisierte Teilschicht + Farbiger Candynachlack.

Bestimmung :

Die Candytechnik kann im Autobereich und im Bereich des Einrichtungs- und Gegenstandsdesigns angewendet werden.

Definition :

Die Candyfarben sind durchlässige/transparente Farbtöne, die in 2 Formen vorrätig sind :
-Konzentrierte Candyfarbtöne, die man zwischen 3 und 10 % in Nachlack oder Bindemittel mischen kann
-Candynachlacke, die vorbereitet und gebrauchsfertig sind.

Kombination :


Unbegrenzte Farben sind möglich, wenn man folgendes variiert :
-Die Candyfarbe (14 Farbtöne vorrätig)
-Die Anzahl der Candynachlackschichten (in der Tat, je mehr Schichten aufgetragen werden, umso intensiver und tiefer wird die Färbung. Sie wird nach über 5 Schichten dunkel)
-Die Farbe und die Sorte der perlmutterfarbenen/metallisierten Teilschicht (man verwendet üblicherweise die Aluminiumfarbe, für ihr erstklassiges Bedeckungsvermögen und ihre Lichtwiedergabe).

Unterlagen:

Die durchsichtigen Candynachlacke müssen auf einen reflektierenden Grund angebracht werden. Dafür benützt man eine perlmutterfarbene oder metallisierte Farbe. Es ist möglich, vielfältige Resultate zu erreichen, wenn man mehr oder weniger feine oder mit Pailletten besetzte, und mehr oder weniger klare oder bunte Farben verwendet. Man kann exotischere Gründe anwenden, wie silberne Metall Flakes, einen Kristallisierer, oder sogar eine chromhaltige Farbe !

Auftragung :

Der Nachlack wird in 2 bis 5 Schichten aufgetragen, je nach Farbe und gewünschter Tiefe. Der Endaspekt des Candylacks ist daher immer einzigartig. Es ist nicht erforderlich, im Nachhinein nachzulackieren .



A



B

A :
Teilschicht :
Perlmuttert Kupferfarbe

B :
Blutrote Candyendfertigung,
die nach Auftragung von 3 roten
Candynachlack-Schichten erhalten
wird

Weitere Ratschläge :

Nach und nach erscheint die endgültige Candyfärbung nach den Nachlackschichten. Der Candynachlack erfordert ein Auftragungsgleichmass, um Färbungsungleichheiten je nach der Dicke zu verhindern. Der Candynachlack sollte im Idealfall in höchstens 3 Schichten aufgetragen werden, um Lacknasen zu verhindern ; deshalb muss man den konzentrierten Nachlack angemessen dosieren : ungenügend Konzentrat : benötigt eine grosse Anzahl von Nachlackschichten, um die gewünschte Färbung zu erhalten.

Zuviel Konzentrat : Risiken von Unregelmässigkeiten bei der Auftragung, sowie Trübungsrisiko.

TECHNISCHE BESCHREIBUNGSKARTE :

Beschaffenheit des Produktes : Zwei Komponente enthaltender Nachlack vom Typ Automobile

Gebrauch/Bestimmung : Endfertigung für Auto, Motorrad, Dekoration und anderes

Farbtöne : Alle Candy Farbtöne-Konditionierung 1.7 L

Angebot : Satz, der folgendes beinhaltet : 1L Nachlack, 500 ml Härtemittel, 125 ml Verdüner

Aspekt : glänzend und durchsichtig-Theoretischer Deckbereich : 3-7m²

VOC : 420 G/L-Transport Code : Klasse 3, Gruppe 3,3, ONU Code : 1263, IMDG Code : 3372

MISCHUNG : 2 Teile Candy Nachlack + 1 Teil Härtemittel. Verdünnung 10 % max.

AUFTRAGUNG : Auf perlmutter/Metallgrund, vorzugsweise nass auf nass.

Anzahl der Schichten : 2 bis 8 Schichten. Die ersten Schichten müssen dünn sein.

REGELUNG : Pistole : Düse 1.0 bis 1.5 mm max-Luftdruck 2.5-3 Bar

TROCKNUNG BEI 20°C : STAUBFREI : 45 MIN-INBETRIEBSETZUNG : 24 ST. SCHLEIFEN : 24 ST POLIEREN : 72 ST.

Aufbewahrung : LAGERUNG : 12 MONATE IN ORIGINALVERPACKUNG, ZWISCHEN 10 UND 30°C GELAGERT

